

Акт

осмотр и проверки оборудования в МБДОУ ДСКВ №7 «Сказка»

№ 1

от 12 декабря 2022 г.

ст. Брюховецкая

Владелец: МБДОУ ДСКВ №7 «Сказка»

Адрес установки: ст. Брюховецкая , ул. Красная 126

Характеристика поверхности оборудования: Конструкции состоят из металлических гнутых труб - каркаса. Материалы: труба круглая, фанера влагостойкая, пластик.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Игровой павильон(домики, горки, лестницы)	без повреждений	не выявлено	-	-
2	Рукоход из 6-ти стоек «СО-07»	без повреждений	не выявлено	-	-
3	Детский гимнастический комплекс «ГК-24»	без повреждений	не выявлено	-	-
4	Детский гимнастический комплекс «ГК-16»	без повреждений	не выявлено	-	-
5	Качеля - балансировщик	без повреждений	не выявлено	-	-
6	Качеля-лидер	без повреждений	не выявлено	-	-
7	Детский игровой комплекс	без повреждений	не выявлено	-	-
8	Детский игровой комплекс «Малышок»	без повреждений	не выявлено	-	-
9	Горка «Мини»двойная	без повреждений	не выявлено	-	-
10	Качели «Катюша» двойные	без повреждений	не выявлено	-	-
11	Карусель	без повреждений	не выявлено	-	-
12	Дорожка «Змейка»	без повреждений	не выявлено	-	-
13	Горка «Декор»	без повреждений	не выявлено	-	-
14	Качели двойные	без повреждений	не выявлено	-	-
15	Балансир усиленный	без	не выявлено	-	-

		повреждений			
16	Карусель № 4	без повреждений	не выявлено	-	-
17	Петушок	без повреждений	не выявлено	-	-
18	Турник «Уни»	без повреждений	не выявлено	-	-
19	Скамейка «Крокодил»	без повреждений	не выявлено	-	-
20	Лавка №2	без повреждений	не выявлено	-	-
21	Лавка №2	без повреждений	не выявлено	-	-
22	Горка лот №2	без повреждений	не выявлено	-	-
23	Качели лот №2	без повреждений	не выявлено	-	-
24	Горка лот №4	без повреждений	не выявлено	-	-
25	Карусель лот №1	без повреждений	не выявлено	-	-
26	Карусель лот №3	без повреждений	не выявлено	-	-
27	Балансир лот №12	без повреждений	не выявлено	-	-
28	Балансир лот №18	без повреждений	не выявлено	-	-
29	Качалка лот №4	без повреждений	не выявлено	-	-
30	Качалка лот №11	без повреждений	не выявлено	-	-
31	Горка стандарт	без повреждений	не выявлено	-	-
32	Лавка №2	без повреждений	не выявлено	-	-
33	Качели	без повреждений	не выявлено	-	-
34	Балансир «Солнышко»	без повреждений	не выявлено	-	-
35	Карусель №4	без повреждений	не выявлено	-	-
36	Стенка для перелезания	без повреждений	не выявлено	-	-
37	Качалка на пружине «Петушок»	без повреждений	не выявлено	-	-
38	Спортивный элемент «Жираф»	без повреждений	не выявлено	-	-
39	Спортивный элемент «Ворота футбольные»	без повреждений	не выявлено	-	-
40	Спортивный элемент «Бум»	без повреждений	не выявлено	-	-

41	Спортивный элемент «Гоннель»	без повреждений	не выявлено	-	-
42	Спортивный элемент «Спираль»	без повреждений	не выявлено	-	-
43	Стенка для метания мячей	без повреждений	не выявлено	-	-
44	Спортивный элемент «Лабиринт»	без повреждений	не выявлено	-	-
45	Детская скамья «Гусеница»	без повреждений	не выявлено	-	-
46	Спортивный элемент	без повреждений	не выявлено	-	-

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Заведующий хозяйством

М. Н. Садовская